Stromaufnahme VT98

Christian admin, Donnerstag 06 Juni 2019 - 06:49:52

Bei wem I äuft der VT98 von PIKO auch schlecht. Beim zerlegen des Beiwagen habe ich festgestellt, das die vier Stromschleifer gar nicht abgeschlossen sind. Sauerei !!! Ich habe das nachger üstet und eine elektrisch leitende Kupplung von der BR24 als Verbindung verbaut. Somit sind die beiden kleinen Verbindungskabel überfl üssig geworden. Ergebnis: L äuft Super.

Übermittelt von Mario